

УТВЕРЖДАЮ:Заведующий ГБДОУ детский сад № 40
Кировского района Санкт-Петербурга_____/Н.В.Соснина/
Приказ № 12 п.2 от 27.02.2024

**Перечень
мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения здания
ГБДОУ детский сад № 40 Кировского района Санкт-Петербурга по адресу:
Ветеранов пр., д. 94, выполнение которых является невозможным
(нецелесообразным)**

№	Наименование мероприятия	СП 59.13330.2020	Обоснование включения в перечень
1	Входные пути		
1.1	Заменить входную и тамбурную двери и двустворчатое дверное полотно с размерами одной створки не менее 0,9 м	п.6.1.5	Выполнение работ по обустройству входной площадки в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 нецелесообразно в связи с невозможностью обеспечить соответствие нормативным требованиям входного тамбура и внутренней лестницы.
1.2	Обустроить входную площадку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020: шириной не менее 1,4 м и глубиной не менее 1,8 м. Обеспечить высоту площадки не более 0,015 м.	п.6.1.4 п.6.1.2	
1.3	Обустроить входной тамбур шириной не менее 1,6 м при глубине не менее 2,45 м. Обустроить дренажную водосборную решетку в одном уровне с поверхностью пола, шириной проветров их ячеек не более 0,013 м, длиной не более 0,015 м, диаметром круглых ячеек не более 0,018 м	п.6.1.8	Обустроить входной тамбур невозможно из-за конструктивных особенностей здания: ширина тамбура составляет 2,1 м, глубина 1,5 м. Обустроить дренажную водосборную решетку в одном уровне с поверхностью пола невозможно в связи с конструктивными особенностями тамбура.
2	Пути движения внутри здания		
2.1	Обустроить внутреннюю лестницу, с шириной лестничного марша не менее 1,35 м.	п.6.2.8	Ширина марша составляет 0,95 м, увеличение ширины марша невозможно в связи с конструктивными особенностями помещений здания
2.2	Обустроить внутреннюю лестницу ограждениями с поручнями округлого сечения с обеих сторон на высоте 0,87-0,93 м с завершением поручня длиннее марша лестницы и рельефным обозначением этажей на поверхности поручней.	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	Ширина марша составляет 0,95 м, замена ограждений лестницы с поручнями округлого сечения и дооборудование поручней со стороны стены невозможно в связи с сужением проходов, предназначенных для эвакуации людей
2.3	Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства, лифта, пандусов.	п.6.2.9	Установка стационарной подъемной платформы/пандусов на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна. Размещение лифтов в помещениях здания невозможно в связи с конструктивными особенностями помещений.
2.4	Расширение коридора с соблюдением требования: ширина коридора должна быть не менее 1,5м.	п.6.2.1.	Расширение коридора шириной 1,5 м невозможно в связи с конструктивными особенностями здания

2.5	Обеспечить подходы к различному оборудованию и мебели по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.	п.6.2.2.	Выполнение пункта невозможно в связи с конструктивными особенностями здания
3	Санитарно-гигиенические помещения		
3.1	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для посетителей, в т. ч МГН, обеспечив универсальную кабину шириной не менее 2,2 м, глубиной не менее 2,25 м и шириной двери кабины не менее 0,9 м.	п. 6.3.1	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для посетителей, в т. ч МГН шириной не менее 2,2 м и глубиной не менее 2,25м. невозможно в связи с конструктивными особенностями здания. Ширина санитарно-гигиенического помещения составляет 0,8 м, глубина – 1,35 м. Снос перегородки позволит обеспечить размеры санитарного узла -2,8 м * 1,32 м, что также не соответствует требованиям. Санузел используется только сотрудниками.